

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- 1 Проводите работы при температуре не ниже +5°C, влажности воздуха не более 70%. Не используйте состав при отрицательных температурах, воздействии осадков и прямых солнечных лучей. Влажность обрабатываемой древесины не должна превышать 15%. Не обрабатывайте мерзлую древесину!
- 2 Перемешайте огнебиозащитный состав СЭ-670 перед применением. Поверхности, не требующие обработки, следует защитить от попадания состава.
- 3 Наносите состав кистью, валиком, распылителем в 2-3 приема для достижения расхода 300 г/м<sup>2</sup>, в 3-4 приема для достижения расхода 500 г/м<sup>2</sup>. Нанесение состава должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности.
- 4 Обработанную древесину следует сушить в естественных условиях не менее 24 часов, не допуская попадания воды и атмосферных осадков и обеспечивая хорошую вентиляцию для исключения возникновения парникового эффекта.